



プラスドライバー



タイヤ

タッピングビス(2本) ※先がとがっています

(4本)



IchigoDake

ホルダー



超音波

距離センサー



マウント

距離センサー

8連LEDバー

プッシュリベット

(2本)






押すカフ

押しながら回すこと

しめる時は右回り





<u>lehigoDake</u>

(完成品) 自分でハンダ付け



IJ-GATE基板



単4乾電池&電池ケース



- ・いそがない ・あわてない
- ・よく確認
- ・部品をなくさない





LEDバーケーブル (黒・赤・茶)

超音波距離センサー ケーブル(黒・紫・白・赤)







<u>lehigalgai</u> 電源強化版 (完成品)





BURE CONTROL OF THE STATE OF TH

グループの部品を用意

① 超音波距離センサーにマウント部品(左右の別あり)をセット ※マ

※マウント部品の色は、撮影用に変えています

② 8連LEDバーをプッシュリベットで固定する



左右の部品を間違えな いように差し込む



2 ピンの位置に注意

穴の位置をあわせて、プッシュ リベットで裏側から固定する 超音波距離センサーの 接続ピンは上側



に自放に際ピンプ



WEUSE TENSE

グループの 部品を用意

8連LEDバーの 接続ピンはここ

① ② シャーシにIchigoDakeマウントと超音波距離センサーセットを載せて、ビス(先が平らなネジ)で固定する

この位置でビスで固定

配線類は、全部この穴を通して 上側に出す



(先がとがったネジ) で固定する

③ タイヤをタッピングビス

超音波距離センサーセット

モーターの軸とタイヤ側の 凹みを合わせてはめこむ




タイヤを タッピングビスで固定



グループの部品を用意

② IJ-GATEを上から差し込む



ピンの名前をよく確認して、 逆向きに差し込まないよう注意

① IchigoDakeを のせる





II-GATE

IJ-GATEの スイッチは 両方とも「OFF」

③ **④ ⑤ シャーシから出ている配線を** IJ-GATEの端子に接続する (差し込む) <mark>赤(+)</mark>と黒(-)の電源用配線が2組ある <mark>赤をVCC端子、黒をGND端子に接続</mark> する


モータードライバーケーブル(6本組)を、IJ-GATEの専用端子に接続するケーブルのラベルと基板に書かれた数字を合わせよう







裏側(内側)に並んでいる2つの 端子も、それぞれ同じ役割です



グレーのケーブル


→ BTN端子

IN3端子

緑のケーブル 青のケーブル

→ IN4端子

それぞれ接続する



⑥ 8連LEDバーの配線

LEDバーケーブルを、LEDバーと IJーGATEのLED端子に差し込む

※見やすいように他のケーブルを外して 撮影しています




⑦ 超音波距離センサーの配線

超音波距離センサーにケーブルを接続する

※VCCが赤、GNDが黒

超音波距離センサーケーブルをIJ-GATEに接続する

赤のケーブル → VCC端子 黒のケーブル → GND端子 紫のケーブル → IN1端子 自のケーブル → OUT6端子







⑧ 電池ボックスの配線と取り付け

電池ボックスに乾電池をセットし IJ-GATEに電源ケーブルを接続する ※ケーブルの取り回しは写真を参考に

> 発熱やヤケドのおそれが あるので、乾電池の向き は絶対に間違えないこと!

> > 電池ボックスは バネの形の端子が マイナス**←**

電池ボックスを 車体後部に取り付ける

